

Comunicado EM/EM – 00101/2020

**Assunto: ALERTA - CHAVE FACA – ARRUELA EM DESACORDO COM A PADRONIZAÇÃO
CÓDIGO: 273417.**

Prezados:

A CEMIG D, buscando manter a uniformidade e a otimização dos procedimentos no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART, comunica que, após uma inspeção em campo, foi identificado que as chaves facas (código 273417) do fabricante Maurizio estão com as arruelas em desacordo com a padronização Cemig-540. A arruela correta é a do tipo quadrada de 32 mm.

As arruelas fornecidas nas chaves facas estão quebrando a proteção dos furos, fazendo com que a chave fique bamba, com o risco de soltar durante a operação da mesma.



Para evitar isso, a Cemig D recomenda que seja utilizada a arruela quadrada (código 75713) entre a cruzeta e a arruela de pressão.



Apesar de ainda não ter sido encontrado esse problema em chaves faca de 24 kV e de 34,5KV (códigos 273599 e 377508) do mesmo fabricante, recomenda-se verificar essa ocorrência nos modelos mencionados e aplicar a arruela quadrada, se necessário.

Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” através do portal Cemig www.cemig.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Geraldo Amarildo da Rocha

Gerência de Estratégia e Controle da Expansão e Manutenção Preventiva da Média e Baixa Tensão da Distribuição - EM/EM.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.
